



Kumlinge Befolkningsskydd

Er referens
Lennart Johansson

Er förfrågan
Sept. 2025

Vår referens
M H

Sök vid samtal
Mikael Holmström

Datum
16.09.2025

Vi tackar för förfrågan och har nöjet att offerera ny utalarmeringsutrustning.

Teho-Ulvo-Sirra D 400/4

7250,- €

- YLLI VIRVE anslutningsenhet med talminne för förinspelade VIRVE-nödmeddelanden
- Airbus TW1m TETRA/VIRVE modem integrerad i YLLI med display
- 2 x USD-BB 200 W central 200 W förstärkare
- USD-VSS-400-KKS anslutningskabelsats
- ADC5083 230/12 V 10 A laddare med larmutgång
- 12 V 40 Ah batteri
- Panel med knappar för utalarmering och mikrofon
- Metallskåp (hxbxd) 600x600x400mm
- 19" rackmonteringsmaterial
- AV1314-L 4 dBi TETRA/VIRVE-kompatibel 4 dBi UHF-dipolantenn med maströrsmonteringssats
- Utan hornhögtalare och KKR-4-KY anslutningsbox

Fästmaterial, eventuella kontakter, kablar, frakter, rese- och arbetskostnader tillkommer.

Arbetsbeskrivning:

Alarmutrustningen monteras på väggen och en ny kabel dras upp till högtalarna och antennen måste bytas ut, befintlig antennkabel används men kontakter måste bytas. Ett eluttag skall finns bredvid monteringsplatsen.

Uppskattat arbetstid ca 6h plus rese- och vänte-tid, á 70,92.

Detta förutsätter att hjälpkarl som inte är höjdrädd är tillgänglig och skylift finns på plats.

I annat fall extra arbetskraft från oss 58,96/h + kostnader för skylift.

Kilometerkostnad: 0,92€/km

Priserna i offerten är netto **exklusive** mervärdesskatt 25,5 % med reservation för ändringar i valutakurser och andra händelser utanför vår kontroll.

Offerten giltig :	16/10 2025	Betalningsvillkor:	10 dagar netto
Leveranstid:	Enl.ö.k.	Garantitid:	12 månader

Vi hoppas att offerten är till belåtenhet och skall leda till beställning.

Vänd

Adress: Uppgårdsvägen 18, 22100 Mariehamn
Telefon: 018-12629 GSM: 040 072 1234
e-post: micke@alandstv.ax

LG AP

Kostnadsförslag för reparation av gamla utrustningen.

Efter en kontroll av gamla utrustningen kan jag konstatera att radioenheten är defekt, det skickas ingen modulation (CCIR-kod) till alarmutgivaren.

Det är mycket svårt att ge exakt pris utan att göra en mera grundläggande felsökning, det är i princip samma tid som att reparera denna.

Uppskattningsvis kommer det att kosta mellan **500-1000€** under förutsättning att jag hittar reservdelar som passar och notera att dessa reservdelar kan i så fall vara begagnade från en liknande radio.

Nya delar finns ej att få tag på sedan länge, då radion är över 30år gammal.
(enligt mina dokument 3/9 1992)

Om ett försök ska göras för att reparera radion så debiteras tiden för felsökning, även om det visar sig att felet är sådant som det inte finns reservdelar att tillgå och radion blir skrotad.

Tiden som lagts ner hittills är 2 timmar.

Med vänliga hälsningar
AB Ålands TV
Mikael Holmström

Adress: Uppgårdsvägen 18, 22100 Mariehamn
Telefon: 018-12629 GSM: 040 072 1234
e-post: micke@alandstv.ax

LG AP